茨城県 常陸太田市 金砂郷小学校校区（通学路対策箇所図）

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、教育委員会、小学校、PTA

学校区域図

33　歩道がなく，見通しも悪いため，児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険

＜対策メニュー＞
現道拡幅

：通学路

：要対策箇所