

令和2年度 常陸太田市通学路改善箇所一覧

令和3年3月現在

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除 【対応区分】1:すぐに対応可 2:すぐには対応不可 3:対応は困難 4:その他

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和2年度 通学路安全対策協議会の意見			R3.3月までの 対応状況
							危険度	対応区分	対応	
1	太田小		契約管財課	R2	内堀町2365番地 ヨネヒシ醤油付近	両側に約2mのブロック塀と私有地の塀があり、道幅が狭いため倒壊した場合に逃げ場を確保できないため、 <u>ブロック塀の撤去または道路の拡幅。</u>	A(高)	1 すぐに対応可	当該のブロック塀は、本市が管理する市営駐車場の工作物であるため早期な対応を行う予定。	対応済
2	西小沢小		建設課	R2	内田町2624番地 付近	排水路に排水ができず、雨が降ると水が沢山溜まって歩ける状況ではないため、 <u>道路の補修。</u>	C(低)	1 すぐに対応可	土留(水溜り)めとなっている、コンクリートの柵板に一部カッター等を入れ排水させる工法で早期な対応を図る。	対応済
3	幸久小		建設課	R1	下河合町93番地 付近	Y字路で狭いカーブになっており、下校時は特に右から来る車が見えず危険である。 Y字路のカーブになっているところに <u>ポストコーンの設置。</u>	A(高)	1 すぐに対応可	ポストコーンは車両が大回りに走行することになりかえって接触の危険がある。 グリーンベルトを塗り直し、ドライバーへの注意喚起をはかる。 U字溝のふたも塗りグリーンベルトの幅の拡幅もあわせて検討する。	対応済
4	幸久小		建設課	R1	下河合町6番地～ 93番地 付近	道幅が狭いにもかかわらず、スピードを上げて通る車もあるため、危険。道路脇の電柱等に「 <u>通学路である</u> 」という表示を数ヶ所に設置。	B(中)	1 すぐに対応可	路面標示で対応。	対応済
5	幸久小	県(国道)		R2	上河合町1499番地 セブンイレブン付近	セブンイレブン前の信号を横断する際、児童が信号待ちをするための安全なスペースがなく危険であるため、安全に信号待ちができる歩道の整備。	A(高)	1 すぐに対応可	車両の歩道進入事故を避けるため、ガードパイプ等の工作物を設置し児童の安全確保を早期に行う。	対応済

令和2年度 常陸太田市通学路改善箇所一覧

令和3年3月現在

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除 【対応区分】1:すぐに対応可 2:すぐには対応不可 3:対応は困難 4:その他

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和2年度 通学路安全対策協議会の意見			R3.3月までの 対応状況
							危険度	対応区分	対応	
6	幸久小	警察	市民協働推進課	R2	上河合町1452～1422番地 付近	細い道沿いに空き家が多く、防犯上危険であるため、 <u>防犯カメラの設置</u> 。	B(中)	1 すぐに対応可	「空き家」に関しては、市所管の市民協働推進課が所有者又は管理者を調べ、対策に向けた対応を行う。なお、防犯カメラの設置の代替え措置として、防犯灯を増設(2基)し対応を図る。	対応済
7	佐竹小		建設課	H26	稲木町地内	歩道がなく、見通しも悪いため、児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険。 <u>歩道の整備</u> 。	C(低)	1 すぐに対応可	対応中。 終了次第削除。	対応済
8	世矢小	警察	建設課	H30	小目町2813付近	見通しの良い直線道路のため、スピードを出して走行する車両が多く危険。 <u>標識の設置、側溝へ蓋の設置</u> 。	B(中)	2 すぐには対応不可	外側帯・路面標示は設置済み。 側溝への蓋は町会と確認して対応。	対応済
9	世矢小	警察	建設課	H30	大森町1590番地	曲がり角が多く傾斜のある坂道で、見通しが悪く危険。 <u>ドライバーへの注意喚起のため、グリーンベルトの設置</u> 。	C(低)	2 すぐには対応不可	一部設置済み。年次計画で随時対応。	対応済
10	水府中	県(県道)警察	市民協働推進課	H30	和田町716付近	見通しが悪いため、車両との衝突の危険がある。 <u>自転車、歩行者用のミラーの設置</u> 。	B(中)	2 すぐには対応不可	歩行者用のミラーの設置は不可。 市道側の「止まれ」の表示の塗り直しで対応。	対応済

令和2年度 常陸太田市通学路改善箇所一覧

令和3年3月現在

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除 【対応区分】1:すぐに対応可 2:すぐには対応不可 3:対応は困難 4:その他

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和2年度 通学路安全対策協議会の意見			R3.3月までの 対応状況
							危険度	対応区分	対応	
11	水府小	県(県道)		H30	町田町226付近	交差点に横断歩道がなく危険なため、横断歩道の設置。	C(低)	2 すぐには対応不可	利用者数が多く必要があれば警察に個別案件として要望書提出。	対応済
12	水府小		建設課	R1	町田町 水府小・ 中学校 バス停 付近	道幅がせまく、見通しが悪い ため、道路の拡幅をし、歩道 スペースの確保。	B(中)	3 対応は困難	民地があり、道路の拡幅は困難。 グリーンベルトで対応。	対応済
13	水府小		建設課	R1	町田町 水府小・ 中学校 付近	坂道のグリーンベルトに凹凸 がかなりあり、雨の日は特に 滑りやすく危険なため、グリー ンベルトの補修。	C(低)	1 すぐに対応可	全路線の修復は困難だが、痛みがひどく 局部的な凸凹箇所は早期に対応する	対応済
14	水府小・ 中		建設課	R2	天下野町5591番 地の1 天下野自 動車 付近	橋が滑るため危険。橋の滑り 防止。	B(中)	4 その他	橋・道路の凍結対策は、箇所数が多いた め塩化カムシウムの設置や配付等、地域 と協力し対応し、冬季は安全指導で対 応。	対応済
15	水府小・ 中		市民協 働推進 課	R2	天下野町5591番 地の1 天下野自 動車 付近	人通りが少なく、夕方から暗い ため危険。道路の街灯設置。	B(中)	1 すぐに対応可	街灯の設置は、地元町会長を經由したう えで行うのが通例であるため、市民協働 推進課から地元町会長へ連絡し必要性 の有無を確認し手続きを進める。	対応済

令和2年度 常陸太田市通学路改善箇所一覧

令和3年3月現在

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除 【対応区分】1:すぐに対応可 2:すぐには対応不可 3:対応は困難 4:その他

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和2年度 通学路安全対策協議会の意見			R3.3月までの 対応状況
							危険度	対応区分	対応	
16	水府小・中	県 (県道)		R2	松平町147番地 J A山田店 付近	歩道の段差や路面状態が悪く、自転車にとって危険のため、 <u>歩道整備</u> 。	B(中)	1 すぐに対応可	道路及び埋設物の関係上、歩道の段差解消は困難だが、路面の凸凹解消は早期に対応する。	対応済
17	水府小・中		建設課	R2	松平町147番地 J A山田店 付近	カーブミラーが曇っているうえ、木がかかって見にくく危険。 <u>カーブミラーに掛かる枝木の伐採</u> 。	B(中)	1 すぐに対応可	枝払いに加え、カーブミラーの劣化・雨よけの破損により視界が悪いためカーブミラーの研磨又は交換し、早期に対応を行う。	対応済
18	水府小・中		建設課	R2	松平町193番地の1 松平町消防小屋 付近	標識が倒れかけており危険。 <u>スクールゾーン標識の標識補修</u> 。	C(低)	1 すぐに対応可	スクールゾーンの標識設置エリア(学校から半径500m以内)外のため、転倒防止を図るため撤去し対応。	対応済
19	水府小・中	県 (県道)		R2	芦間町1648番地 栗原農園下 付近	道路の幅員が細く、合流地点の見通しも悪いため、 <u>カーブミラーを設置</u> 。	B(中)	1 すぐに対応可	地元町会からも市へ要望があり、県道路占用申請等手続きを進めている状況のため、早期に対応を行う。	対応済
20	里美中		建設課	H30	大中町1763-1付近	通学路であることの看板・標識の設置やスクールゾーン等の <u>路面表示</u> 。	C(低)	2 すぐには対応不可	バイパスを通る車両が増え、地元の人のみの通行。 <u>路面標示の設置を検討</u> 。	対応済

令和2年度 常陸太田市通学路改善箇所一覧

令和3年3月現在

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除 【対応区分】1:すぐに対応可 2:すぐには対応不可 3:対応は困難 4:その他

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和2年度 通学路安全対策協議会の意見			R3.3月までの 対応状況
							危険度	対応区分	対応	
21	里美中	県(国道)		H30	大中町995-1付近	舗装状態が悪く、傾斜があるため通学時に転倒の危険がある。道路の舗装状態の改善。	C(低)	2 すぐには対応不可	継続して要望。	対応済
22	峰山中	警察	建設課	R1	天神林町517番地 付近	歩道内に道路標識があり、狭くなっているため、標識を移動してほしい。また、用水路への落下の危険があるためふたの設置。陥没している歩道の補修。	C(低)	1 すぐに対応可	用水路の落下防止は、道路及び水路管理者と再度現地調査を行った上で、早期な対策を図る。なお、標識の移動は出来ないため安全指導で対応。	対応済