


1. 峰山小学校

(天神林町1473番地 天神林五丁目バス停付近)

R5年度要望

一部対応済

路側帯が狭く、スピードを出した車も多いため、路側隊の拡幅又はグリーンベルトを設置してほしい。
→グリーンベルトの設置。



2. 誉田小学校

(馬場町508番地 いづみや付近)

R5年度要望

一部対応済

大型車両の通行量が多く、またスピードが上がりやすく危険。歩行者用信号機を設置してほしい。

→交差点の構造上、歩行者用信号の設置は困難。注意喚起の路面標示設置



3. 金砂郷小学校

(大里町4401番地 金砂郷小学校付近)

R5年度要望

対応済

グラウンド東側の歩道に隣接しているフェンスが傾いており危険である。
→フェンス修繕



4. 金砂郷小学校

(大里町3657番地 富永商店付近)

R5年度要望

一部対応済

下校時道路右側にしか歩道がなく、横断歩道のない所を横断する必要があり危険なため、横断歩道を設置してほしい。

→要望の場所には横断歩道の設置は困難。「学童注意」の路面標示設置。



5. 太田中学校

(新宿町466番地 校門坂下付近)

R5年度要望

対応済

登下校の時間帯は、通行量が多く危険。横断歩道で一時停止しない車が多いため、通学路標示、スピード落とせ等の注意喚起の看板等を設置してほしい。
→◇マークの塗り直し。注意喚起のための看板設置。



6. 金砂郷小学校

(大里町3695番地 剛烈付近)

R3年度要望

対応済

横断歩道の塗装が薄くなり、見えにくく危険なため、横断歩道を引き直してほしい。
→横断歩道の引き直し



7. 峰山小学校

(磯部町132番地 常陸大理石付近)

R4 年度要望

一部対応済

横断歩道で待っていても、車が止まってくれず危険であるため、押しボタン式信号機を設置してほしい。

→利用人数が信号機設置の基準に満たないため、信号機の設置は困難。代替え措置として「横断歩道注意」等の注意喚起看板を設置



8. 峰山小学校

R4 年度要望

一部対応済

(谷河原町250番地の1 峰山小学校から佐竹郵便局方面付近)

スピードを出す車や大型車両の通行もある箇所であるが、縁石だけしかなく危険であるため、ガードレールを設置してほしい。

→車道と歩道との分離がされている箇所のため、ガードレール設置の優先度は低いと判断。代替え措置として「カーブ注意」等の看板を設置



9. 峰山小学校

R4 年度要望

対応済

(天神林町847番地～1815番地付近 佐竹南台団地内)

見通しが良い道路であり、車のスピードが出やすいため危険。外側線やグリーンベルト
または「速度落とせ」等の注意喚起看板を設置してほしい。
→「通学路のため減速してください」の注意喚起看板設置



10. 誉田小学校

(馬場町571番地の3 宮ノ脇保育園付近)

R4 年度要望

一部対応済

スピードを出して通過する車が多く、児童がなかなか横断できないことがあるため、信号機を設置してほしい。また路面標示「止まれ」を引き直してほしい。

→路面標示「止まれ」の引き直し



1 1. 峰山小学校

(落合町1024番地 地蔵店付近)

R3年度要望

対応済

車の通行量が多く、横断歩道のない所を横断しなくてはならないため、横断歩道を設置してほしい。

→横断歩道設置



12. 峰山小学校

R3 年度要望

対応済

(藤田町1296番地付近 藤田町岸内バス停付近)

横断歩道のない所を横断しなくてはならないため、危険。横断歩道を設置してほしい。

→横断歩道設置



13. 金砂郷小学校

R5 年度要望

対応済

(大里町4401-8番地 ふれあい広場入口付近)

停止線、止まれの標示が薄くなっており、一時停止しない車が多いため危険。路面標示を塗り直してほしい。

→路面標示、横断歩道の塗り直し

