

1. 機初小学校


(幡町929番地 機初小学校付近)

R6年度要望

対応済

登下校の時間帯は、通行が多い。幹線道路に出るには見通しが悪く、横断歩道を渡る児童が車と出会い頭にぶつかる可能性があり危険であるため、ミラーの設置をしてほしい。

→要望の場所にミラーを設置すると危険なため、既存のミラーに1面ミラーを追加設置。



2. 峰山小学校

R6年度要望

対応済

(落合町八幡橋付近～157号線に抜けるまでの細い道路)

道幅の狭い道路であるが、交通量、スピードを出す車が多い。通学用のバスが通行する際に、止まらなければすれ違いうことができないことがあるため、バス停に向かう児童が歩く際に非常に危険である。道路への表示、標識の設置等児童の安全が確保できるようにしてほしい。

→グリーンベルトの設置。



3. 峰山中学校

(磯部834番地 付近)

R6年度要望

対応済

磯部町東交差点付近にコンビニエンスストアが設置されたことから、車両の出入りが多くなったため、生徒の信号待ちの待機スペースが小さくなった。待機場所の指定標示、車両の侵入防止のためポール等を設置してほしい。
→ポールの設置。



4. 太田小学校

(中城町3214番地 まいづる橋)

R4年度要望

対応済

下り坂で車のスピードが上がりやすい。車の単独事故が起きる等、児童が巻き込まれる可能性があるため、ガードレールを設置してほしい。
→ガードレール設置は橋の構造上困難。ポール、反射板の設置。



5. 金砂郷中学校

(竹合町1412-1番地先 竹合橋)

R2年度要望

対応中

車両のすれ違いが出来ないぐらいに橋幅が狭いため、生徒が橋を渡る際に車両とすれ違うのが危険である。橋梁の幅員を拡幅して欲しい。
→橋梁の架け替え工事中。

