

1. 太田小学校

(宮本町2352番地 常陸太田郵便局付近)

R7年度要望

対応済

登下校の時間帯は、交通量が多くスピードが上がりやすい危険な箇所である。
歩道と車道との境目がないたため、車線分離標の設置をしてほしい。
→車線分離標の設置。





2. 機初小学校 (幡町1348番地付近)

R7年度要望

対応済

- ・ 登下校の時間帯は、自動車の通行が多く、道路が狭いため危険である。
白線が消えてきているため、引き直してほしい。
→ 白線の引き直し。



3. 峰山小学校

(谷河原町686番地付近)

R7年度要望

対応済

道路の見通しが悪く、道が細いため、車がスピードを出して走ってきたとき危険である。車に通学路であることを知らせ、安全な速度で走行するための注意喚起ができるような看板等を設置してほしい。
→【学童注意】の路面標示設置。




4. 峰山小学校

(上河合町 江向バス停付近)

R7年度要望

対応済

バスが停車しているとき、児童が利用する横断歩道をスピードを緩めずに通過する車があり危険である。押しボタン式信号機の設置など、対策をしてほしい。
→利用者が少ないため、押しボタン式信号機の設置は困難。バス停の移動で対応。



5. 金砂郷小学校

(大里町4401番地 金砂郷小学校付近)

R7年度要望

対応済

車から横断歩道があることが分かりにくく、児童が横断する際危険である。学童注意等の表示や標識を設置してほしい。

→【横断者注意】の路面標示設置。



6. 太田中学校

(新宿町466番地付近)

R6年度要望

対応済

坂の角度が急で、排水溝の蓋が滑るため、転倒等の危険がある。路面整備をしてほしい。

→坂入口の路面整備。

