


茨城県 常陸太田市 水府小学校校区(通学路要対策箇所)

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

学校区域図



39 道路が狭く歩道もない



＜対策メニュー＞
道路拡幅し歩道を設置
する

40 歩道に凹凸が多く雨天時には雨水が溜まり歩行が困難になる



＜対策メニュー＞
路面の改良



茨城県 常陸太田市 水府小学校校区(通学路要対策箇所)

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、教育委員会、小学校、PTA

学校区域図



至 大子町

至 里美方面



県道日立山方線

県道常陸太田大子線

熊野神社

41 県道の旧道であるが車が信号を避け速度を落とさず進入してくる



<対策メニュー>
ドライバーが進入を避けるような措置を実施する

--- : 通学路

● : 要対策箇所

至 太田市街