

常陸太田市内通学路危険箇所対策一覧表

【太田小学校】

平成27年3月作成

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道293号	宮本町308番地先 太田小西側	道路幅が狭く交通量も多い、歩道もない	通学路の変更	小学校	平成26年度
2	国道293号	宮本町2352番地先 常陸太田郵便局前	道幅が狭く交通量も多く横断しにくい	注意喚起を促す路面標示等	茨城県	平成26年度
3	市道0115号線	内堀町3229-1番地先 舞鶴橋歩道	歩道と車道に段差はあるが、ガードレールがあるとより安全である	ガードレールの設置は困難な為、対策を検討	常陸太田市	
4	市道3021号線	東二町板谷坂	歩道面が滑りやすく、特に雨の日は滑りやすい	滑りにくい路面への加工	常陸太田市	
5	国道293号	山下町地内	歩道の幅員が狭く、自転車と徒歩通学する児童が錯綜し危険	歩道拡幅	茨城県	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

【機初小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
6	市道0122号線	白羽町119-5番地先 白羽幹線	道路側溝の蓋が設置されていない危険	道路側溝の蓋の設置	常陸太田市	平成25年度～
7	国道349号	町屋町726番地先 新町屋橋北方交差点	歩行者用の信号機が設置されていない	通学路の変更	小学校 警察署	平成26年度
8	県道日立笠間線 市道0111号線	幡町1283～1366番地先	歩道が整備されていない	県道：立哨指導等を検討 市道：歩道の整備	小学校 常陸太田市	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【西小沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
9	県道下土木内常陸太田線	落合町1198番地先 県道・市道のY字路	道路幅が狭く歩道もない、交通量も多い	注意喚起の看板設置・路面標示	茨城県	平成25年度
10	県道下土木内常陸太田線	落合町1208番地先	道路幅が狭く歩道もない、交通量も多い	注意喚起の看板設置・路面標示	茨城県	平成25年度
11	市道0103号線	落合町1074番地先 堤防～県道まで	道路幅が狭く歩道もない、交通量も多い	歩道の設置、スクールゾーン の標示	常陸太田市	
12	市道1213号線	内田町3761番地先	交差点であるが、横断歩道・道路標識が設置されていない	注意喚起の看板設置・路面標示	常陸太田市	
13	国道293号	岡田町1463番地先	交通量が多い場所だが信号機が設置されておらず、横断しづらい	直前に信号機があり、設置は困難、対策検討	茨城県	
14	市道1391号線	内田町2639～3175番地先	通勤時間帯の抜け道となっている、歩行者等が見にくい状況	簡易看板、カーブミラーの設置	小学校 常陸太田市	平成25年度
15	市道1145号線	内田町2253～2358番地先	路面のアスファルトが剥がれ、凸凹が目立ち、雨水がたまる	路面の補修	常陸太田市	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

【幸久小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
16	市道0103号線	栗原町1102番地先	交差点の見通しが悪く、車両を確認しづらい	カーブミラーの設置	常陸太田市	
17	国道349号	上河合町1500番地先	歩行者用の信号機が設置されていない	歩行者用信号機の設置	警察署	
18	市道1055号線	上河合町1542～1545番地先	道幅が狭く危険	路面標示等の設置	常陸太田市	
19	県道和田上河合線	上河合町1504番地先	通学路の脇に壊れたテントがあり危険、また、雑草が伸びている	壊れたテントの撤去、除草	常陸太田市	
20	県道和田上河合線	梵天山入口信号機付近	交差点で車がスピードを落とさず通行している	注意喚起の看板設置	茨城県	
21	市道0108号線	島町116～216番地先	グリーンベルトを設置したが交通量が多く、車がスピードを出して走行している	標示板等の設置	常陸太田市	
22	市道0108号線	島町116～215、2125～2561番地先	歩道の整備がされておらず、危険である	歩道の整備（路肩のカラー舗装、路面標示を施工済）	常陸太田市	平成25年度
23	市道1052号線	下河合町92～111付近	下校の際、幸久橋が通行止めの為、迂回してくる車両が多い	スクールゾーン対策の実施	小学校、警察署 常陸太田市	
24	県道和田上河合線 県道日立笠間線	藤田町820番地先 藤田郵便局前	交通量が多いが歩道が狭い	ポストコーン4本設置済 歩道舗装補修済	茨城県	平成25年度

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【佐竹小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
25	市道0208号線	天神林1093番地先 日立笠間線出口	道路幅が狭いうえ、歩道が一部未設置で危険	歩道の設置	常陸太田市	
26	市道0108号線	谷河原町298番地先 小学校前坂道	歩道はあるが屈曲して見通しが悪い	除草等で視距を確保する	常陸太田市	平成25年度～
27	市道0208号線	稲木町843番地先	朝夕は交通量が比較的多く、横断歩道を渡る際危険である	注意喚起の看板設置	常陸太田市	
28	市道0208号線	天神林町地内	歩道がなく、見通しも悪いため、児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険	歩道のあるバイパス整備	常陸太田市	
29	市道0212号線	稲木町地内	歩道がなく、見通しも悪いため、児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険	現道拡幅	常陸太田市	

【関係機関】常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

【嘗田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
30	県道常陸太田那須烏山線	馬場町488番地先 馬淵坂横断歩道	歩行者用の信号機が設置されていない	信号機設置は困難なため、通学路の変更等を検討	小学校	

【関係機関】太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【世矢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
31	市道0102号線	亀作町 世矢の里入口付近の丁字路	通勤の車が多いわりに、横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察署	
32	県道日立笠間線	亀作町地内	歩道がなく、見通しも悪いため、児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険	道路新設改良	茨城県	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【金砂郷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
33	県道富岡玉造常陸太田線	下利員町地内	歩道がなく、見通しも悪いため、児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険	現道拡幅	茨城県	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、教育委員会、小学校、PTA

【郡戸小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
34	市道0116号線	松栄町1249番地先 内子線	スクールゾーンが設置されているが守られていない、道路幅が狭く歩道がない	道路拡幅歩道設置	常陸太田市	
35	県道常陸那珂港山方線	中野町582番地先 中野十文字	歩行者用信号機が設置されていない	歩行者用信号機の設置	警察署	
36	市道金4B753・802号線	小島町31～908-2番地先	迂回路として利用する通勤者が多く危険	バイパスの完成により緩和される見込み（通学路の標示を設置済み）	常陸太田市	平成25年度

【関係機関】常陸太田市建設課、太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【久米小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
37	市道0210号線	大里町3401番地先	道路側溝の蓋が設置されていなくて危険	道路側溝の蓋を設置	常陸太田市	
38	市道0116号線	大里町 ふれあい広場～富永酒造店間	道路が山陰になっており、防犯上不安がある	残っている崖地の撤去（防犯灯をLED化し、移設済み）	常陸太田市	平成25年度

【関係機関】常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

【水府小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
39	市道0133号線	中染町2522番地先 小学校入口上り坂	道路が狭く歩道もない	道路拡幅し歩道を設置	常陸太田市	
40	県道常陸太田大子線	町田町2100番地先	歩道に凹凸が多く雨天時には雨水が溜まり歩行が困難になる	路面の改良	茨城県	
41	県道常陸太田大子線	中染町3256番地先	県道の旧道であるが、車が信号を避けて速度を落とさず進入してくる	ドライバーが進入を避けるような措置を実施する	茨城県	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

【山田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
42	県道常陸太田那須烏山線	松平町1136番地先 小学校入口付近	横断歩道から両方面から来る車が確認しにくい	横断歩道の位置の変更は困難なため、路面標示等を設置済み	警察署	平成24年度
43	県道常陸太田大子線	国安町755番地先	車が通行する際、横断歩道を横断する児童を確認しにくい	押しボタン式信号機の設置は困難なため、対策を検討	常陸太田市警察署	

【関係機関】 太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【里美小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
44	国道349号	小中町257番地先 小中交差点南側	大型車両の通行が多く風圧を強く感じる	通学路標示及び路面標示の設置	茨城県	平成25年度
45	国道349号	小中町82番地先 小中交差点北側	大型車両の通行が多く風圧を強く感じる	通学路標示及び路面標示の設置	茨城県	平成25年度
46	国道349号	小菅町255番地先	歩道の未整備な箇所がある	通学路標示及び路面標示の設置	茨城県	平成25年度
47	国道349号	小菅町406番地先 里美診療所付近	横断歩道が設置されていない	道路の形状（カーブ）上、横断歩道の設置は困難、他の対応策を検討	警察署	

【関係機関】 茨城県常陸太田工事事務所、太田警察署、教育委員会、小学校、PTA

【太田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
48	市道0107号線	新宿町・寿町地内 太田中入口～太田二高前	歩道が狭く、路面の凸凹が目立つ	歩道の整備	常陸太田市	

【関係機関】 常陸太田市建設課、教育委員会、中学校、PTA

【峰山中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
49	市道2318号線	天神林町870-163番地先	車がスピードを出しやすい箇所横断が危険	学区外の住民に対して減速等のお願いの啓発を行う	中学校	
50	市道0106号線	JR谷河原駅～佐竹南台団地間の市道	歩道が整備されたが、自転車の通行が認められていない	歩道幅が3メートルなく、認可は不可能、通学路の見直し等に対応	中学校	
51	市道0106号線	谷河原町・磯部町地内 JR谷河原駅踏切付近	駅付近の道幅が狭い、また、踏切の幅も狭く車との接触の危険性	踏切部の拡幅	JR（常陸太田市）	
52	市道1033, 1043号線	大判屋～県道下土木内常陸太田線間市道	道幅が狭く自転車通学に支障がある	通学路の変更	中学校	平成26年度

【関係機関】 常陸太田市建設課、教育委員会、中学校、PTA

【世矢中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
53	県道亀作石名坂線	真弓町1535-1番地先	歩道の整備が進んでいない、S字にくねっており車から歩行者が確認しづらい	路面標示等の設置	茨城県	
54	国道293号脇	真弓町1987番地先	木製の橋が腐食し危険	橋を撤去し埋め立て	常陸太田市	平成26年度

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、教育委員会、中学校、PTA

【瑞竜中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
55	市道0117号線	瑞龍町地内 白鷺神社前市道坂道	カーブしている坂道だが、速度を落とさず走行する車がある	路面標示等の設置	常陸太田市	
56	市道0117号線	瑞龍町地内 瑞竜中正門付近～国道349号交差点間の市道	道路幅員が狭く歩道が整備されていない	道路改良による歩道の整備	常陸太田市	
57	国道349号B P	内堀町東交差点	歩道脇の水田や農道と段差がある	防護柵の設置	茨城県	平成26年度
58	市道0115号線	幡町 新機初橋	橋の歩道部が花崗岩でできており、雨天時等滑りやすい	滑りにくい素材への変更	常陸太田市	
59	国道349号B P	国道349号馬場坂下東交差点～国道349号内堀町東交差点間の歩道	歩道脇から雑草が伸びている、路面が凸凹している	除草及び路面の改修（除草は夏場を実施）	茨城県	
60	市道0115号線	幡町1952-6番地付近交差点～国道349号内堀町東交差点間の歩道	歩道が凸凹している	歩道の路面改修	常陸太田市	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、常陸太田市建設課、教育委員会、中学校、PTA

【南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
61	市道0116・0216号線	松栄町地内 農免道路交差点	交通量が多く速度を出して走行する車が多い	減速を促す標示板等の設置	常陸太田市	
62	市道金4B410号線	大里町3531・3532番地先 南中正門前付近丁字路	見通しの悪い交差点で、車が減速せずに通行している	簡易看板の設置	中学校	

【関係機関】常陸太田市建設課、太田警察署、教育委員会、中学校、PTA

【北中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
63	県道常陸那珂港山方線	下宮河内町地内 旧太田警察署下宮河内官駐在所付	旧道が急カーブ、急勾配となり、車とすれ違う時に危険	ドライバーに注意を促す路面標示等の設置	茨城県	平成25年度
64	県道常陸那珂港山方線	下宮河内町内 JA金沙支店～金沙郵便局間	急に道幅が狭くなり、車がすれ違えないくらい道幅が狭い	バイパスの完成により緩和される見込み	茨城県	
65	県道常陸那珂港山方線	上利員町1136番地先	歩道がなく、見通しも悪いため、児童・生徒と車の接触する恐れがあり危険	歩道新設	茨城県	

【関係機関】茨城県常陸太田工事事務所、教育委員会、中学校、PTA

【水府中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
66	県道常陸太田那須烏山線	松平交差点～山田小付近	この付近の歩道だけ自転車通行可でない	歩道通行可の規制はむずかしい、対策を検討する	警察署	
67	市道0130号線	県道旧道水府中入口付近～水府中正門付近	歩道が整備されていない、また、正門前に横断歩道が設置されていない	歩道の整備及び歩道整備後の横断歩道の設置	常陸太田市警察署	

【関係機関】常陸太田市建設課、太田警察署、教育委員会、中学校、PTA

【里美中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
68	市道0138号線	小中町町1415番地先 生田倶楽部角市道交差点	見通しの悪い交差点で、道幅が狭い	簡易標示板の設置、路面標示の再塗装	中学校 常陸太田市	
69	市道里8-6116号線	大中町1200番地付近の十字路 めくもりの湯下市道交差点	見通しの良い交差点のため、車両が速度を出して通行	簡易標示板の設置	中学校	平成25年度

【関係機関】常陸太田市建設課、教育委員会、中学校、PTA