

令和3年度 常陸太田市通学路改善対策要望箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

令和3年10月現在

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性	
							危険度	対応
1	太田小	県(国道)		R3	山下町1185番地 梶山事務所付近	交通量が多く、スピードを出した車が多いため、ガードレールの設置や歩道の整備を行ってほしい。	B(中)	・ガードレールの設置 道路全体の幅員が少なく、構造上ガードレールの設置は困難 ・歩道の整備 局部的(約30m)に不整備であるため、これまでの経過を調査し今後の方向性を検討する。
2	機初小		建設課	R3	幡町929 機初小入口付近	車の通行量が多く、スピードを出した車も多いため、信号待ちをしている児童を守るガードレールを設置してほしい。	A(高)	・ガードレールを設置するにあたり、団地の景観に合った色や形の防護柵を検討してから実施する。
3	西小沢小	警察	市民協働推進課	R3	小沢町2385番地付近 東栄興産株付近	車の通行量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。
4	西小沢小	警察	市民協働推進課	R3	小沢町2163番地付近 益子米穀店付近	車の通行量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。
5	西小沢小		建設課	R3	沢目町35番地付近 西小沢小学校付近	雨が降ると道路が冠水し、通行が困難になるため、道路を舗装してほしい。	D(削除)	・既に地元町会からも同内容の要望が主管課へ提出されており、業者発注が完了している。(施行完了予定9月～10月)

令和3年度 常陸太田市通学路改善対策要望箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

令和3年10月現在

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性	
							危険度	対応
6	西小沢小	警察	市民協働推進課	R3	落合町1024番地付近	車の通行量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。
7	西小沢小		建設課	R3	落合町1080-3番地付近 落合農村集落センター付近	減速せずに道路に進入してくる車があるため、「速度落せ」等の注意喚起の表示をつけてほしい。	B(中)	・注意喚起の具体的な箇所・文言について、学校と協議のうえ早急に対応を行う。
8	幸久小	警察	市民協働推進課	R3	藤田町1162付近 (有)ニューテック工業付近	車の通行量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。
9	幸久小		建設課	R3	上河合町1191-1付近 東橋付近	坂になっており、横断中の歩行者の姿を視認しにくいため、「速度落せ」等の注意喚起の表示を設置してほしい。	B(中)	・注意喚起の具体的な箇所・文言について、学校と協議のうえ早急に対応を行う。
10	佐竹小	県(県道)		R3	磯部町1041番地付近 磯部十文字朝日屋前	外側線が一部ないため、新たに設置してほしい。また、コンクリート障害物が危険なため撤去してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しは、早急に対応を行う。 ・コンクリート障害物は、個人所有物(昔の井戸)であるため、所有者と協議を行う。

令和3年度 常陸太田市通学路改善対策要望箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

令和3年10月現在

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性	
							危険度	対応
11	佐竹小		建設課	R3	天神林町894番地付近 天神林町交差点	外側線が一部ないため、新たに設置してほしい。道路が一部狭いため、拡幅してほしい。また、生垣が道路に張り出しているため、剪定してほしい。	A(高)	・既に稻木町、天神林町会からも同箇所の道路拡幅要望が提出されており、様々な調査を行ったうえで、長期的に改善を図っていく。
12	誉田小		建設課	R3	増井町632-3付近 誉田小学校付近	「止まれ」道路標示が薄くなっているため、引き直してほしい。また、歩道がないため、外側線やグリーンベルトを設置してほしい。斜面樹木の伐採を実施してほしい。一部滑りやすい。	B(中)	・「止まれ」道路標示は早急に対応する。 ・外側線、グリーンベルトは、車両と歩行者を区分するだけの道路幅員が無いため困難。 ・斜面樹木伐採は個人所有の樹木のため、所有者を調べ直接交渉を行う。 ・路面が滑る対策として、路面への滑り止め又は山側から出る水を受けるU字溝の設置又はその他の対策を検討する。
13	誉田小	県(県道)		R3	馬場町476-3付近 いづみや付近	外側線が薄くなっているため、引き直してほしい。また、一部歩道がないため、グリーンベルトを設置してほしい。	B(中)	・外側線引き直しは、八幡宮神社までの距離を早急に整備する。 ・グリーンベルトは、通学路指定までの距離について早急に整備する。
14	世矢小	県(国道)		R3	真弓町1855 付近 真弓が丘ニュータウン入口交差点	交通量が多く、スピードを出す車両も多いため、コーンポストを追加で設置してほしい。(既存設置の対象側に追加設置)	C(低)	・コーンポストの追加設置は早急に行う。
15	郡戸小	警察	市民協働推進課	R3	中野町486付近 中野十文字手前付近	通行量が多く、スピードを出す車両も多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。

令和3年度 常陸太田市通学路改善対策要望箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

令和3年10月現在

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性	
							危険度	対応
16	水府小・中	県(県道)		R3	松平町1136 山田公民館入口バス停	歩道のない場所にバス停があるため、コーンポスト又はガードレールを設置してほしい。	B(中)	・ガードレール設置は車道と歩道の幅員が少ないため困難である。よって、コーンポストを早急に設置し車両への注意喚起を図る。
17	金砂郷中	警察	建設課	R3	大方町1237-1付近 堀江家書院付近	カーブのある下り坂であり、スピードを出す車両が多いため、速度の制限を実施や注意喚起の表示を設置してほしい。	A(高)	・速度制限は、H28年に50kmから制限を解除した経過があり、警察が詳細を調査し検討する。 ・「速度落せ」の看板及び路面表示「速度落せ」注意喚起の表示は、既に対策済み
18	金砂郷小	県(県道)		H24以前	下利員町・中利員町 県道歩道 (下利員町1728)	交通量が多いが歩道が設置されていないため、歩道を設置してほしい。	B(中)	・改良路線として計画中。 ・注意喚起の看板及びグリーンベルト設置完了。道路及び歩道拡幅は順次計画に基づき実施中。
19	久米小	県(県道)		R2	大里町3315-6番地 魚富付近	カーブの場所で歩道及び車道の一部幅員が極端に狭い。特に事故発生際に児童が巻き込まれる可能性が高いため、歩道の拡幅をしてほしい。	A(高)	・改良路線として計画中。 ・歩道拡幅工事に伴い、石碑等の移設が必要となるが、土地・補償問題が解消されず難航している。
20	峰山中		建設課	H28	内田町3175川喜屋付近 内田橋と付近の十字路	車両に注意喚起を促す標示板の設置してほしい。	B(中)	・通学路の路面表示を早急に対応

令和3年度 常陸太田市通学路改善対策要望箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

令和3年10月現在

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性	
							危険度	対応
21	瑞竜中		都市計画課	H25	幡町 新機初橋	橋の歩道が凍結時や雨天時に滑りやすく危険なため、歩道部分を滑りにくい素材に改修してほしい。	C(低)	・凍結や雨天時の際に滑らない対策を検討
22	金沙郷中		建設課	R2	竹合町1412-1番地先 竹合橋	車両のすれ違いが出来ないぐらいに橋幅が狭く、生徒が橋を渡る際に車両とすれ違うのが危険なため、拡幅してほしい。	B(中)	・補助事業を活用した橋梁の架け替えを計画中。
23	佐竹小	警察		R3	天神林町2404～ 2343-2番地 佐竹寺・ ビューティーサロン高 野前付近	見通しがよい道路で、車のスピード が上がりやすい箇所であり、大型車 の進入が多い箇所であるため、注 意喚起の表示を設置してほしい。	B(中)	・ダイヤマークの塗直しを実施(警察)
24	佐竹小		建設課	R3	天神林町870-245番 地 佐竹南台団地菜 のはなクリニック付近	見通しがよい道路で、車のスピード が上がりやすい箇所であるため、注 意喚起の表示をしてほしい。	B(中)	・注意喚起(団地内徐行等)看板設置
25	佐竹小		建設課	R3	天神林町847～1815 番地付近 佐竹南台 団地内	見通しがよい道路で、車のスピード が上がりやすい箇所であり、幹線道 路の抜け道になっている箇所である ため、対策を行ってほしい。	B(中)	・当該箇所の延長線上の道路を新たに舗装したことから、 車両通行の動線が変わると想定されるため、経過を観て 次年度以降に再度対策を検討する。

令和3年度 常陸太田市通学路改善対策要望箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

令和3年10月現在

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性	
							危険度	対応
26	誉田小		建設課	R3	新宿町664番地～増井町81番地 付近	車道、歩道の区分がなく、幹線道路の抜け道になっている箇所であるため、外側線や路面標示を設置してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しの実施 ・スピード落す路面標示を設置
27	久米小		建設課	R3	大里町3490番地 小澤歯科付近	車道、歩道の区分がなく、事故には至らなかつたが、ヒヤリハットの事例があった箇所であるため、外側線を設置してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しの実施
28	久米小		建設課	R3	大里町3401番地 剛烈付近	道路が狭く、幹線道路の抜け道になっている箇所であるため、側溝に蓋を設置してほしい。	B(中)	・側溝の蓋掛けの実施
29	久米小	県(県道)		R3	芦間町254-2番地 木村酒店付近	見通しがよい道路で、車のスピードが上がりやすい箇所であり、大型車の進入が多い箇所である。また、事故には至らなかつたが、ヒヤリハットの事例があった箇所であるため、道路改良や外側線を設置してほしい。	A(高)	・外側線の引き直しの実施 ・道路改良
30	久米小		建設課	R3	岩手町747番地 飛田組付近	車道、歩道の区分がなく、幹線道路の抜け道になっている箇所であるため、外側線を設置してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しの実施