

令和7年度 常陸太田市通学路改善要望箇所一覧〔新規・継続〕

番号	区分	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和7年度 通学路安全対策協議会の意見 (※継続分は令和6年度協議会意見や現状等)	
								危険度	対 応
1	新規 要望箇所	太田小	工事事務所		R7	宮本町2352番地 常陸太田郵便局付近	・車線分離標の設置	B(中)	待機場所に車が乗り上げないよう、車道と歩道を区別するオレンジのポストコーンを設置する。
2		機初小		建設課	R7	幡町1348番地付近	・児童が通行できる白線を引く ・歩道の設置	B(中)	水路に蓋をし、歩道の設置をすることは可能だが、経費がかかるため現実的ではない。白線や止まれの文字が薄くなっているため、引き直す。
3		峰山小	工事事務所		R7	磯部町 国道349バイパス 磯部東信号交差点付近	・車への注意喚起	C(低)	信号機がついている交差点のうえ、見通しもよく、安全度は高いため、対応のしようがない。引き続き立哨を行っていただくことや警察の取り締まり等で対応していく。
4		峰山小		建設課	R7	谷河原町686番地付近の坂	・通学路、注意喚起の看板等の設置	C(低)	見通しは悪くないため、危険度は低い。既存のカーブミラー2基に、【学童注意】等の看板の設置または路面標示を設置する。
5		峰山小	警察 工事事務所		R7	天神林町2404番地 佐竹寺前	・横断歩道の白線を引き直し ・注意喚起の標示設置	B(中)	注意喚起の看板の設置がすでにされていることや横断歩道があることを示すダイヤモンドがあるため、追加で注意喚起の標示設置は効果が薄い。横断歩道の引き直しで対応する。
6		峰山小	警察 工事事務所	企画課	R7	上河合町 江向バス停付近	・車への注意喚起(標識や路面標示) ・押しボタン式の信号機設置	C(低)	利用者が少ないため、押しボタン式の信号機の設置は困難。車への注意喚起よりも、バス停の位置をずらすことで危険度は下がるのではないかと。担当課である市企画課も交えて検討していく。
7		峰山小		建設課 企画課	R7	島町 島久橋付近	・注意喚起の看板等の設置 ・グリーンベルトの設置 ・バス停の場所変更	C(低)	注意喚起の看板はすでに設置済みであり、グリーンベルトは反対側の歩道に引いてある。バス停を横断歩道より、島入り口方面へ移動することで、危険度は下がるのではないかと。担当課である市企画課も交えて検討していく。
8		峰山小	警察		R7	谷河原町298番地 峰山小学校正門下の横断歩道	・押しボタン式の信号機設置	B(中)	押しボタン式信号機の設置を検討するにあたり、S56年から44年間信号機がついてこなかった理由、地理的要因、信号機があることでかえって危険なことではないかと等含め検討していく。
9		金砂郷小		建設課	R7	大里町4401番地 金砂郷小学校付近	・【横断歩道あり注意】の看板補修 ・学童注意等、道路への標示や標識の設置等	C(低)	注意喚起の看板設置か路面標示にするか、建設課と検討する。
10		水府小・中	工事事務所		R7	和田町1600番地の1 玉喜屋前バス停付近交差点	・注意喚起の看板等の設置	D(削除)	信号機があることが最大の安全対策であり、見通しも良いため、注意喚起の看板等の設置は難しい。
11		太田中		都市計画課	R7	栄町58番地 太田第一高等学校付近	・歩道の拡張	A(高)	道路拡張の計画あり。それまでは、安全指導で対応。
12		世矢中		建設課	R7	小目町2813番地付近	・樹木の整備 ・注意喚起の看板等の設置	C(低)	見通しが良い道路である。樹木も管理されており、樹木の管理の通知を出すほどのものではない。この道路は、R8.9～速度規制が60kmから30kmになる可能性がある。それにより危険度は下がるため、注意喚起の看板等の設置は必要ない。
13		瑞竜中	警察		R7	幡町1877番地の7 セイコーマート前の十字路	・自転車専用レーンの引き直し ・右折のための信号機設置	C(低)	現在は、自転車専用レーンの設置はしない。通勤時間帯の交通量は多いが、1日をとおして交通量が少ないため、右折のための信号機を設置するのは困難。定期的なパトロール・安全指導で対応する。
14		金砂郷中	工事事務所		R7	岩手町193番地付近	・樹木の剪定 ・スピード落とせの注意喚起の表示	C(低)	樹木剪定済。横断歩道ありのダイヤモンドの引き直し。

令和7年度 常陸太田市通学路改善要望箇所一覧〔新規・継続〕

1	継続 要望箇所	峰山小	警察		R6	上河合町上河合十文字	・歩行者用信号機の設置	C(低)	利用者が少なく、歩行者用信号機の設置は困難。また、歩行者用信号機を設置しても状況は変わらないと思われる。太田側から右折する車両に対し、「横断者あり」等のメッセージ入りのラバーポールを設置する。警察で登下校時のパトロールを強化する。
2		峰山小	警察		R6	藤田町1362番地付近～1296番地付近	・横断歩道と押しボタン式信号機の設置	C(低)	利用者が少ないため、押しボタン式信号機の設置は困難。また、カーブであり横断歩道の設置も困難。車両への注意喚起の看板を設置できるか検討する。
3		太田中		建設課	R6	新宿町466番地 校門坂下付近	・路面整備	A(高)	通行生徒数が多く、排水路の蓋が滑りやすいため危険度は高い。路面整備に加え、排水整備、横断歩道の位置の調整を含め、交差点整備を検討する。
4		機初小		教育総務課	R5	幡町929番地 機初小学校付近	・登下校時、坂を使わないよう、グランドに入れるスロープや階段の設置	B(中)	通行する児童数も多く、区間も長いため、危険があることはわかるが、要望の内容が統一されておらず対策検討が難しい。まずは要望内容を精査していただきたい。
5		峰山小		建設課	R5	谷河原町293番地 峰山小学校付近	・道路の見通しの改善	C(低)	除草については定期的に実施。民地部分の木の枝の伐採についても対応予定。
6		峰山小	工事事務所		R5	落合町1197番地 地藏店バス停付近	・歩道の設置	B(中)	道路改良の歩道整備は片側のみの計画であり、歩道の設置は困難。土地の所有者を確認し、草刈り等の依頼を検討する。
7		峰山小		建設課	R3	天神林町894番地付近 天神林町交差点付近	・外側線設置(新規) ・歩道拡幅・生垣の剪定(整える)	A(高)	既に稲木町、天神林町会からも同箇所の道路拡幅要望が提出されており、地権者と交渉中。しかし、地権者の様々な事情で難航しているため長期的に改善を図る。
8		金砂郷小	工事事務所		R2	薬谷町241番地の2 魚富付近	・歩道の拡幅	A(高)	改良路線として計画。