

令和7年度 常陸太田市通学路改善要望箇所一覧

番号	台帳 番号	学校名	関係機関	市所管課	要望 年度	危険箇所	要望概要	令和7年度 通学路安全対策協議会の意見		現在の対応状況	
								危険度	対応内容		
1		太田小	工事事務所		R7	宮本町2352番地 常陸太田郵便局付 近	・車線分離標の設置	B(中)	待機場所に車が乗り上げないよう、車道と歩道を区別するオレンジ の車線分離標を設置する。	車線分離標設置	対応済
2		機初小		建設課	R7	幡町1348番地付近	・児童が通行できる白線を引く ・歩道の設置	B(中)	水路に蓋をし、歩道の設置をすることは可能だが、経費がかかるた め現実的ではない。白線や止まれの文字が薄くなっているため、引 き直す。	白線の引き直し	対応済
4		峰山小		建設課	R7	谷河原町686番地付 近の坂	・通学路、注意喚起の看板等の設 置	C(低)	見通しは悪くないため、危険度は低い。既存のカーブミラー2基に、 【学童注意】等の看板の設置または路面標示を設置する。	【学童注意】の 路面標示設置	対応済
6		峰山小	警察 工事事務所	企画課	R7	上河合町 江向バ ス停付近	・車への注意喚起(標識や路面標 示) ・押しボタン式の信号機設置	C(低)	利用者が少ないため、押しボタン式の信号機の設置は困難。 車への注意喚起よりも、バス停の位置をずらすことで危険度は下が るのではないかと。担当課である市企画課も交えて検討していく。	バス停の移動	対応済
9		金砂郷小		建設課	R7	大里町4401番地 金砂郷小学校付近	・【横断歩道あり注意】の看板補修 ・学童注意等、道路への標示や標 識の設置等	C(低)	注意喚起の看板設置か路面標示にするか、建設課と検討する。	【横断者注意】の 路面標示	対応済
17		太田中		建設課	R6	新宿町466番地 校門坂下付近	・路面整備	A(高)	通行生徒数が多く、排水路の蓋が滑りやすいため危険度は高い。 路面整備に加え、排水整備、横断歩道の位置の調整を含め、交差 点整備を検討する。	路面整備	対応済