


常陸太田市 佐竹小学校(通学路対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 常陸太田市建設課, 太田警察署



至 太田市街

⑫横断歩道はあるが信号機がなく危険



<対策メニュー> 常陸太田市
注意喚起の看板等設置

⑩道路幅が狭いうえ、歩道が一部未設置で危険



<対策メニュー> 常陸太田市
歩道の設置(用地の協力)

天神林町
市道0216号線

市道0119号線

天神林町
佐竹南も菜のはな
クリニック

文

⑪歩道はあるが屈曲して見通しが悪い

<対策メニュー> 常陸太田市
除草等で視距を確保

至
那珂市

--- : 通学路

● : 要対策箇所

1200 m