


常陸太田市 山田小学校(通学路対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 常陸太田市建設課, 太田警察署



②④横断歩道の設置位置の視距が悪く危険



＜対策メニュー＞警察署
横断歩道の標識設置

②⑤交通量が多く, 信号機・横断歩道もなく危険



＜対策メニュー＞小学校
PTA等の見守り