

学校施設の耐震化状況一覧

(平成27年4月現在)

小学校

学校名	A 建物別	B 建築年	C 構造	D 階数	E 面積	耐震診断結果		備考
						F 優先度調査	G 第二次診断	
太田小	校舎	S 5 0	R	3	2,600	③	0.52	耐震改修済
	校舎	S 5 1	R	3	3,175	④	0.56	耐震改修済
機初小	校舎	S 5 1	R	3	2,202	③	0.41	耐震改修済
	校舎	S 5 1	R	2	1,075	⑤	1.03	耐震性あり
西小沢小	体育館	S 5 5	S	1	731	⑤	0.74	耐震性あり
佐竹小	校舎	S 5 6	R	3	3,466	④	0.4	耐震改修済
誉田小	校舎	S 5 4	R	3	3,255	③	0.36	耐震改修済
郡戸小	体育館	S 5 3	S	2	664	②	0.15	耐震改修済
水府小	校舎	S 5 2	R	3	1,668	②	0.47	耐震改修済
山田小	校舎	S 5 4	R	3	1,732	③	0.54	耐震改修済
	体育館	S 5 6	S	1	655	③	0.32	耐震改修済

中学校

学校名	A 建物別	B 建築年	C 構造	D 階数	E 面積	耐震診断結果		備考
						F 優先度調査	G 第二次診断	
太田中	校舎	S 4 3	R	3	3,098	①	0.2	耐震改修済
		S 4 4						
	校舎	S 4 4	R	1	698	④	0.55	耐震改修済
	校舎	S 4 4	S	1	265	④	0.26	耐震改修済
瑞竜中	体育館	S 4 6	S	2	1,542	③	0.12	耐震改修済
	校舎	S 4 0	R	3	2,925	—	0.27	耐震改修済
	校舎	S 4 2	R	2	810	—	0.53	耐震改修済
	校舎	S 4 2	R	1	239	—	1.42	耐震性あり
世矢中	体育館	S 4 4	S	1	992	—	0.3	耐震改修済
	校舎	S 5 0	S	2	562	⑤	0.55	耐震改修済
	体育館	S 5 4	R	1	790	④	—	改築復旧済
	校舎	S 3 9	R	3	2,862	①	0.37	改築中
金砂郷中	体育館	S 4 6	S	2	1,220	④	—	改築計画中
	校舎	S 4 2	R	3	3,184	①	0.21	耐震改修済
	校舎	S 4 3	R	2	1,314	①	0.41	取壊し済
	校舎	S 4 3	S	1	222	⑤	0.3	取壊し済
水府中	体育館	S 4 5	R	2	1,422	①	0.11	耐震改修済
	体育館	S 4 2	S	2	1,202	③	0.28	改築復旧済
	校舎	S 4 2	R	3	3,184	①	0.21	耐震改修済
	校舎	S 4 3	R	2	1,314	①	0.41	取壊し済
里美中	校舎	S 4 3	S	1	222	⑤	0.3	取壊し済
	体育館	S 4 5	R	2	1,422	①	0.11	耐震改修済
	体育館	S 4 2	S	2	1,202	③	0.28	改築復旧済
	校舎	S 4 2	R	3	3,184	①	0.21	耐震改修済

幼稚園

学校名	A 建物別	B 建築年	C 構造	D 階数	E 面積	耐震診断結果		備考
						F 優先度調査	G 第二次診断	
幸久幼	園舎	S 5 7	S	1	376	④	0.72	耐震性あり

※ 昭和57年以降建築の建物については、新耐震基準で耐震性があるため、非掲載。