


茨城県 常陸太田市 佐竹小学校校区(通学路要対策箇所)

【関係機関】常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA



至
那珂市



26 歩道はあるが屈曲して見通しが悪い



<対策メニュー>
除草等で視距を確保する
夏場には除草を実施

25 道路幅が狭いうえ、歩道が一部未設置で危険




<対策メニュー>
歩道を設置する

至 太田市街

27 朝夕は交通量が比較的多く、横断歩道を渡る際危険である



<対策メニュー>
注意喚起を促す立看板等の設置



200 m

茨城県 常陸太田市 佐竹小学校校区(通学路対策箇所図)

【関係機関】常陸太田市建設課、教育委員会、小学校、PTA

学校区域図



28 歩道がなく、見通しも悪い
ため、児童生徒車の接触
する恐れがあり危険



<対策メニュー>
歩道のあるバイパス整備を行う

29 歩道がなく、見通しも悪い
ため、児童生徒と車の接触
する恐れがあり危険



<対策メニュー>
現道拡幅

至
那珂市

至 太田市街

--- : 通学路
● : 要対策箇所

文