

# 令和3年度 常陸太田市通学路改善対策済み箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性		R4.3月までの 対応状況
							危険度	対応	
1	機初小		建設課	R3	幡町929 機初小入口付近	車の通行量が多く、スピードを出した車も多いため、信号待ちをしている児童を守るガードレールを設置してほしい。	A(高)	・ガードレールを設置するにあたり、団地の景観に合った色や形の防護柵を検討してから実施する。	対応済
2	西小沢小	警察	建設課	R3	小沢町2385番地付近 東栄興産(株)付近	車の通行量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。	対応済
								早急な対応として、外側線の引き直しにより、車両への注意喚起を行う。	
3	西小沢小	警察	建設課	R3	小沢町2163番地付近 益子米穀店付近	車の通行量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。	対応済
								早急な対応として、外側線の引き直しにより、車両への注意喚起を行う。	対応済
4	西小沢小		建設課	R3	沢目町35番地付近 西小沢小学校付近	雨が降ると道路が冠水し、通行が困難になるため、道路を舗装してほしい。	D(削除)	・既に地元町会からも同内容の要望が主管課へ提出されており、業者発注が完了している。(施行完了予定9月~10月)	対応済
5	西小沢小		建設課	R3	落合町1080-3番地付近 落合農村集落センター付近	減速せずに道路に進入してくる車があるため、「速度落せ」等の注意喚起の表示をつけてほしい。	B(中)	・注意喚起の具体的な箇所・文言について、学校と協議のうえ早急に対応を行う。	対応済

# 令和3年度 常陸太田市通学路改善対策済み箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性		R4.3月までの 対応状況
							危険度	対応	
6	幸久小		建設課	R3	上河合町1191-1付近 東橋付近	坂になっており、横断中の歩行者の姿を視認しにくいため、「速度落せ」等の注意喚起の表示を設置してほしい。	B(中)	・注意喚起の具体的な箇所・文言について、学校と協議のうえ早急に対応を行う。	対応済
7	佐竹小	県(県道)		R3	磯部町1041番地付近 磯部十文字朝日屋前	外側線が一部ないため、新たに設置してほしい。また、コンクリート障害物が危険なため撤去してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しは、早急に対応を行う。 ・コンクリート障害物は、個人所有物(昔の井戸)であるため、所有者と協議を行う。	対応済
8	誉田小	警察		R3	増井町632-3付近 誉田小学校付近	「止まれ」道路標示が薄くなっているため、引き直してほしい。また、歩道がないため、外側線やグリーンベルトを設置してほしい。斜面樹木の伐採を実施してほしい。一部滑りやすい。	B(中)	・「止まれ」道路標示は早急に対応する。	対応済
		建設課	・外側線、グリーンベルトは、車両と歩行者を区分するだけの道路幅員が無いため困難。 ・斜面樹木伐採は個人所有の樹木のため、所有者を調べ直接交渉を行う。 ・路面が滑る対策として、路面への滑り止め又は山側から出る水を受けるU字溝の設置又はその他の対策を検討する。						
9	誉田小	県(県道)		R3	馬場町476-3付近 いづみや付近	外側線が薄くなっているため、引き直してほしい。また、一部歩道がないため、グリーンベルトを設置してほしい。	B(中)	・外側線引き直しは、八幡宮神社までの距離を早急に整備する。 ・グリーンベルトは、通学路指定までの距離について早急に整備する。	対応済

# 令和3年度 常陸太田市通学路改善対策済み箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性		R4.3月までの 対応状況
							危険度	対応	
10	世矢小	県(国道)		R3	真弓町1855 付近 真弓が丘ニュータウン入口交差点	交通量が多く、スピードを出す車両も多いため、コーンポストを追加で設置してほしい。(既存設置の対象側に追加設置)	C(低)	・コーンポストの追加設置は早急に行う。	対応済
11	郡戸小	警察	市民協働推進課	R3	中野町486付近 中野十文字手前付近	通行量が多く、スピードを出す車両も多いため、横断歩道を設置してほしい。	A(高)	・横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申を行う。	対応済
12	水府小・中	県(県道)		R3	松平町1136 山田公民館入口バス停	歩道のない場所にバス停があるため、コーンポスト又はガードレールを設置してほしい。	B(中)	・ガードレール設置は車道と歩道の幅員が少ないため困難である。よって、コーンポストを早急に設置し車両への注意喚起を図る。	対応済
13	金砂郷小	県(県道)		H24以前	下利員町・中利員町 県道歩道 (下利員町1728)	交通量が多いが歩道が設置されていないため、歩道を設置してほしい。	B(中)	・改良路線として計画中。 ・注意喚起の看板及びグリーンベルト設置完了。道路及び歩道拡幅は順次計画に基づき実施中。	対応済
14	久米小	県(県道)		R2	大里町3315-6番地 魚富付近	カーブの場所で歩道及び車道の一部幅員が極端に狭い。特に事故発生際に児童が巻き込まれる可能性が高いため、歩道の拡幅をしてほしい。	A(高)	・改良路線として計画中。 ・歩道拡幅工事に伴い、石碑等の移設が必要となるが、土地・補償問題が解消されず難航している。	
								・外側線の引き直し、路面舗装の実施。	対応済

# 令和3年度 常陸太田市通学路改善対策済み箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性		R4.3月までの 対応状況
							危険度	対応	
15	峰山中		建設課	H28	内田町3175川喜屋付近 内田橋と付近の十字路	車両に注意喚起を促す標示板の設置してほしい。	B(中)	・通学路の路面表示を早急に対応	対応済
16	佐竹小		建設課	R3	天神林町870-245番地 佐竹南台団地菜のはなクリニック付近	見通しがよい道路で、車のスピードが上がりやすい箇所であるため、注意喚起の表示をしてほしい。	B(中)	・注意喚起(団地内徐行等)看板設置	対応済
17	佐竹小		建設課	R3	天神林町847~1815番地付近 佐竹南台団地内	見通しがよい道路で、車のスピードが上がりやすい箇所であり、幹線道路の抜け道になっている箇所であるため、対策を行ってほしい。	B(中)	・当該箇所の延長線上の道路を新たに舗装したことから、車両通行の動線が変わると想定されるため、経過を観て次年度以降に再度対策を検討する。 →早急な対応として、外側線を設置。	対応済
18	誉田小		建設課	R3	新宿町664番地~増井町81番地 付近	車道、歩道の区分がなく、幹線道路の抜け道になっている箇所であるため、外側線や路面標示を設置してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しの実施 ・スピード落す路面標示を設置	対応済
19	久米小		建設課	R3	大里町3490番地 小澤歯科付近	車道、歩道の区分がなく、事故には至らなかったが、ヒヤリハットの事例があった箇所であるため、外側線を設置してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しの実施	対応済

# 令和3年度 常陸太田市通学路改善対策済み箇所一覧

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和3年度 通学路安全対策協議会の意見・対策の方向性		R4.3月までの 対応状況
							危険度	対応	
20	久米小		建設課	R3	岩手町747番地 飛田組付近	車道、歩道の区分がなく、幹線道路の抜け道になっている箇所であるため、外側線を設置してほしい。	B(中)	・外側線の引き直しの実施	対応済