

令和5年度 常陸太田市通学路改善要望箇所一覧〔継続要望確認書〕

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	台帳番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和5年度 通学路安全対策協議会の意見		R6.3月までの対応状況
								危険度	対応内容	
2		峰山小		建設課	R5	天神林町1473番地 天神林五丁目バス停付近	・路側帯の拡幅。 ・グリーンベルトの設置。	C(低)	路側帯の拡幅については、用地確保や延長の検討等により時間を要することから、早急な対応としてグリーンベルトの設置で検討する。	対応済
7		誉田小	警察→ 工事事務所		R5	馬場町508番地 いづみや付近	・歩行者用信号の設置	B(中)	交差点の構造上、歩行者用信号の設置は困難。注意喚起のための路面標示等を検討する。	対応済
9		金砂郷小		教育総務課	R5	大里町4401番地 金砂郷小学校付近	・フェンスの修繕	A(高)	地面等の状況も含めて、検討する。	対応済
10		金砂郷小	警察	建設課	R5	大里町3657番地 富永商店付近	・横断歩道の設置	B(中)	交差点から距離が近いことや坂道の途中のため見通しが悪いことから、要望の場所には横断歩道は設置は困難。「学童注意」等の路面標示により対応する。	対応済
12		太田中	警察	建設課	R5	新宿町466番地 校門坂下付近	・注意喚起の表示等の設置	B(中)	南側の◇マークが消えているため塗りなおしを実施する。 注意喚起のための看板設置等を検討する。	対応済
14		金砂郷小	警察		R5	大里町3695番地 剛烈付近	・横断歩道の引き直し		横断歩道の引き直し	対応済
16		峰山小	警察		R4	磯部町132番地 常陸大理石(株)付近	・押しボタン式信号機の設置	B(中)	押しボタン式信号機の設置箇所は、今年度、外側線の引き直しと横断歩道が既に設置されており、利用人数も少ないことから信号機設置の基準に満たさないため困難である。代替え措置として、「横断歩道注意」等の看板を設置を検討する。	対応済
17		峰山小		建設課	R4	谷河原町250-1番地 峰山小学校から佐竹郵便局方面付近	・ガードレールの設置	B(中)	当該要望箇所は、全線歩車道境界ブロックの設置がされており車道と歩道との分離がされている箇所であるため、ガードレール設置の優先度は低いものと判断。代替え措置として、「カーブ注意」等の看板設置を検討する。	対応済

令和5年度 常陸太田市通学路改善要望箇所一覧〔継続要望確認書〕

【危険度】A:高 B:中 C:低 D:削除

番号	台帳番号	学校名	関係機関	市所管課	要望年度	危険箇所	要望概要	令和5年度 通学路安全対策協議会の意見		R6.3月までの対応状況
								危険度	対応内容	
18		峰山小		建設課	R4	天神林町847～1815番地付近 佐竹南台団地内	・外側線設置(新規) ・グリーンベルト設置(新規) ・「速度落せ」注意喚起の表示	B(中)	当該要望箇所は、車のスピードが上がりやすく抜け道として利用する車両が多いため、設置区間を明確にし予算の範囲で設置	対応済
20		誉田小	警察 工事事務所		R4	馬場町571番地の3宮ノ脇保育園付近	・信号機の設置 ・路面標示「止まれ」の引き直し	C(低)	「止まれ」路面標示は、県警本部に上申し対応する。信号機の設置は困難と判断。薄くなった横断歩道の引き直しは実施済み。⇒「止まれ」路面標示、R5年度完了済み	対応済
22		峰山小	警察		R3	落合町1024番地地蔵店バス停付近	・横断歩道の設置	A(高)	横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申中。【R5.8完了】	対応済
23		峰山小	警察		R3	藤田町1296番地付近 藤田町岸内バス停付近	・横断歩道の設置	A(高)	横断歩道の設置について、見通しの良い箇所であることを確認し、太田署から県警本部へ上申中。【R5.8完了】	対応済
		金砂郷小	警察		R5	大里町4401番地の8付近 ふれあい広場入口付近	・停止線、路面標示「止まれ」の引き直し		・停止線、路面標示「止まれ」、横断歩道の引き直し	対応済